

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Wolmer FECHA: 02/03/2025 DETERMINANTE: 4958
 RESPONSABLE DE OBRA: _____ # DE CLIENTE: 31149 # DE SUCURSAL: 25008

TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>N/A</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>1</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>N/A</u> PZAS SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN	<u>2</u> PZAS TOPES DE ANDEN	_____ PZAS CEPILLOS DE ANDEN	_____ PZAS CEPILLOS DE ANDEN

DE ORDEN DE COMPRA: 1003432378 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: _____ EQUIPOS PENDIENTES: _____
 MODELO DE EQUIPO: hidraulica # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	✓		• Se realiza instalación de rampa hidraulica
RODAMIENTOS	✓		
NIVELES DE ACCESO	✓		
CABLES			
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO			• queda funcionando correctamente • se hacen pruebas en presencia de cliente.
CONEXIONES	✓		
UNIDAD HIDRÁULICA	✓		
NIVEL DE ACEITE	✓		
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento

COMENTARIOS: * FALTAN ESCOBILLOS/CEPILLOS DE ANDENES
* FALTA colocacion DE UN TOPE EN LA PARTE DE ATRAS DE LOS TRABAJOS.

Bladimir Osorno Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

