

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: walmart monte cristal FECHA: 22-03-25 DETERMINANTE: 6582  
 RESPONSABLE DE OBRA: Carlos Sanchez Arenas # DE CLIENTE: 3149 # DE SUCURSAL: 26036

### TIPO DE RAMPA:

N/A PZAS MINI DOCK      2 PZAS MECANICA DE ANDEN      N/A PZAS HIDRAULICA DE ANDEN      N/A PZAS ESTACIONAMIENTO      N/A PZAS TIJERA DE ANDEN  
2 JGO SELLOS DE ANDEN      N/A PZAS LAMPARA DE ANDEN      2 JGO TOPES DE ANDEN      2 JGO CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: 103935012 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 2 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: Mecanicas de anden. # DE SERIE: MM2025087 VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA:   /  /        1189

Condicion	Acceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	✓	1	* se instalan 2 Rampas Niveladoras Mecanicas, sin problemas de instalación.
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			* se prueba en presencia del cliente.
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			* se capacita al personal.
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			* se deja material al Cliente
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

### COMENTARIOS:

\* se dejan 2 JGO de sellos a resguardo del cliente, con kit de instalación.  
 \* el cliente aumentava el espacio de los topes para poder fijarlos y ponerles los taquetes.  
 \* se solicita el cambio de rampa #2 se tiene 2cm de diferencia en charola / no queda a nivel de piso terminado un total queda abajo 2cm

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.