

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **1036**

Razon social: ACOTTA SA DE CV Fecha: 02-04-22  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 20796-1/006

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: N/A  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: 8  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: \_\_\_\_\_  
 Modelo de equipo: Rampas y Evolucion Vigencia de garantia: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elementos de iluminacion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Estetico</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

*Handwritten signature and date: 06-04-22*

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: se entregan 8 equipos funcionales sin detalles en instalacion.  
cliente p. tasa 6 taquetas pendientes por parte de materia  
Queda pendiente conectar alimentacion principal por parte de distritos

*Handwritten signature of the deliverer*  
 Nombre y firma de quien entrega

*Handwritten signature of the receiver*  
 Arg. José Alfredo Cuéllar Ramos  
 Nombre y firma de quien recibe