

RHINO

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

RHIN Folio: 0728

Razon social: Ass en	La loste	n/a/-	12/21	13 06 BC Fe	cha: 14-04-22
Responsable de la obra:					de cliente 35366
Tipo de equipo:	Tipo de entr	ega:	# de d	orden de compra:	
Elevador	Interna		Equip	os entregados:	
Rampa	Externa		Equip	oos pendientes:	
Modelo de equipo:		S-1/2		Vigencia	a de garantia
modelo de oquipoi	7000	20110			a do gararrad.
Condicion	Aceptado	Recha	zado		Observaciones
Sistema de elevacion				21	
Estructura	1		_/		
Rodamientos					
Cables					
Niveles de acceso					
Sistema hidraulico				WAI *MA	KRT)
Tuberias	/			MEXICALI 23	304 /
Conexiónes			F	CHA:	
Unidad Ĥidraulica			F	RMA:	
Nivel de aceite				REVENCION DE PI	ERDIDAS
Sistema Electrico		/		PECIA	0
Operación de botoneras			X	1 8-2 - 1 -	
Funcionamiento sensores			/		
Elementos de iluminacion					/
Control de operación		/			
Estetico	-	/			
Acabados	1		/		
Pintura		/	/	/	
Etiquetas de seguridad					
	es ņecesario	tener cub	ierto e	l 100% del costo d	
1					

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe