

RHINO

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO Folio: 1052 Razon social: Afrendado de Wal-Marts. Fecha: Responsable de la obra: Jose Formon Erchos Ochos # de cliente - 18 3 Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra: Elevador Equipos entregados: Interna Equipos pendientes: Rampa Externa Modelo de equipo: Suc 90 fambora 5 de cardon Vigencia de garantia: Condicion Aceptado Rechazado Observaciones Sistema de elevacion Estructura Rodamientos Cables Niveles de acceso Sistema hidraulico **Tuberias** Conexiónes Unidad Hidraulica Nivel de aceite Sistema Electrico Operación de botoneras Funcionamiento sensores Elementos de iluminacion Control de operación **Estetico** Acabados Pintura Etiquetas de seguridad * Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo. Comentarios SE entre Jon 3 Suegos de lon Combro Fisico de bose Pera 1000de lamfora solo se hoce Peficion de cliente. NUEVA Walmart DEMEXICO IFICO 2616 ABR 2022() Nombre y firma de quien entrega Nombre y filma de quien recibe

REVISADO POR PROTECCIÓN