

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: 1037

Razon social: Grupo Arcadis SA DE CV Fecha: 08-09-22

Responsable de la obra: _____ # de cliente 23932

Tipo de equipo: _____ Tipo de entrega: _____ # de orden de compra: _____

Elevador Interna Equipos entregados: 2

Rampa Externa Equipos pendientes: 2

Modelo de equipo: Bombas Frankig Lift Vigencia de garantia: _____

| Condicion | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Sistema de elevacion | | | |
| Estructura | <input checked="" type="checkbox"/> | | / |
| Rodamientos | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Cables | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Niveles de acceso | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Sistema hidraulico | | | |
| Tuberias | <input checked="" type="checkbox"/> | | / |
| Conexiones | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Unidad Hidraulica | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Nivel de aceite | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Sistema Electrico | | | |
| Operación de botoneras | <input checked="" type="checkbox"/> | | / |
| Funcionamiento sensores | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Elementos de iluminacion | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Control de operación | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Estetico | | | |
| Acabados | <input checked="" type="checkbox"/> | | / |
| Pintura | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Etiquetas de seguridad | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Ivan

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios 2 equipos instalados y 2 pendientes por detalles en obra que se los dara seguimiento con un video

José García
Nombre y firma de quien entrega

Gilberto de la Rosa
Nombre y firma de quien recibe