



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO Folio: Razon social: AMRD Fecha: 20/Abri # de cliente 26257-17944 Responsable de la obra: Tipo de entrega: # de orden de compra: Tipo de equipo: Equipos entregados: Elevador Interna Equipos pendientes: Externa Rampa Modelo de equipo: Parkina Vigencia de garantia: **Observaciones** Condicion Aceptado Rechazado Sistema de elevacion Estructura Rodamientos Cables Niveles de acceso Sistema hidraulico **Tuberias** Conexiónes Unidad Hidraulica Nivel de aceite Sistema Electrico Operación de botoneras Funcionamiento sensores NIA

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Torro

garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Se entrega rampa Parking lift 2HP funcionando sin detalles. Se hacen probas con peso Se explica funcionamiento de operación Se entrega con alimentación provisional

Nombre y firma de quien entrega

Elementos de iluminacion Control de operación

Etiquetas de seguridad

Estetico Acabados Pintura

Mombre y firma de quien recibe