

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 01973

Razón social: IRAGASA INDUSTRIAS SA DE CV Fecha: 30-07-23

Responsable de la obra: JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ # de cliente: 27906-20133

Tipo de equipo:  Tipo de entrega:  # de orden de compra:

Elevador  Interna  Equipos entregados:

Rampa  Externa  Equipos pendientes:

Modelo de equipo: ELEVADOR CARITA Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
Funciona correctamente se hacen pruebas se deja equipo energizado

  
 HECTOR ESTRELLA

Nombre y firma de quien entrega

Jose Luis Holtz Mtz.  
30/07/23  


Nombre y firma de quien recibe