

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: NO 01981

Razón social: VINALtura SA DE CV Fecha: 29/MARZO/23

Responsable de la obra: HANS DEK # de cliente: 20779-21973

Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	
Elevador <input type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Equipos entregados:	<u>UNO</u>
Rampa <input type="checkbox"/>	Externa <input type="checkbox"/>	Equipos pendientes:	
Modelo de equipo: <u>TISERA DE ANDEN</u>	Vigencia de garantía: <input type="checkbox"/>		

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		SE REALIZA INSTALACIÓN DE
Cables	✓		TISERA DE ANDEN
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		SE REALIZA PRUEBAS Y SE
Conexiones	✓		CAPACITA AL CLIENTE SOBRE
Unidad hidráulica	✓		EL FUNCIONAMIENTO
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores			NOTA: PISO DEL CLIENTE CON
Elementos de iluminación			PENDIENTE, POR LO QUE QUEDA
Control de operación	✓		TISERA A DESNIVEL, EL CLIENTE
Estético			
Acabados	✓		ACEPTA EQUIPO YA QUE EL
Pinturas	✓		PROBLEMA ES SU PISO.
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
- CLIENTE SE COMPROMETE A RANURAR EL PISO PARA COBRIR LA MANGUERA HIDRAULICA Y NO QUEDA EXPUESTA, YA QUE LA CANALIZACIÓN ESTABA MAL EN DIAMETRO DE SU CANALIZACIÓN.

Agustín Comacho
 Nombre y firma de quien entrega

[Firma]
 Nombre y firma de quien recibe