



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

	KEI OKIE				AII	Folio: No	01980
Razón social: Unno Ro	ben Hide	3 oph	Scot	0	Fecha:	28- Marz	0-23
Responsable de la obra:		<u> </u>			# de cl	iente: 2890	5-27489
Гіро de equipo:	Tipo de entre	ega:	# de or	den de compr	ra:		
Elevador	Interna	MA	Equipo	s entregados:	:	1 Equec	)
Rampa	Externa	MA	Equipo	s pendientes:		Muguno	
Modelo de equipo:	Nuebday	a Hea	CINICO	Vige	ncia de	garantía:	
Condición	Aceptado	Recha	zado		Obser	vaciones	
Sistema de elevación				THE PARTY OF THE	0 MO		
Estructura	1						
Rodamientos	, /						
Cables	P						
Niveles de acceso			20				
Sistema hidráulico		fley,	-494	Very service			
Tuberías							
Conexiones	2/					x	
Unidad hidráulica	1/20						
Nivel de aceite					1 90	1/00/	
Sistema Eléctrico	11-0-00			WE CONTRACT	100	NI A	
Operaciones de botonera	\$						
Funcionamiento sensores	N		W. L.	(	كالرابا	(المحالية)	
Elementos de iluminación	I/A				-	nutrición vegetal	
Control de operación				THE PERSON FROM		COBEDO, QRO.	30
Estético					KW 183	CARRETERA MERICANA	
Acabados						75 1837-38-39	
Pinturas					R.F.C. HIE	WI-601205-AV3	A Jersey
Etiquetas de seguridad	V					UE SALVO	
* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.							
Comentarios Se ve	0/1701	Insta	Jack	on de	200	ia ram	20
mueladoma la	DOLLANDO	201		185 W (1)	111 0	ean de	
topes que dando funcionando correcta mente.							
Se dio capacitución al personal para un bien uso							
				(	_		

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe