

RHINO 0693

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Arrendadora Walmar Unio Obrero Fecha: 26/9/12						
Responsable de la obra:					# de cliente 262	66-18226
Tipo de equipo:	Tipo de entr	ega:	# de o	rden de comp	ra: 100138	57527
Elevador	Interna		Equip	os entregados	: 2	
Rampa	Externa			os pendientes		
Modelo de equipo: Rampa	1 4	hidigo			ncia de garantia:	
Condicion Sistema de elevacion	Aceptado	Rechar	zado		Observacion	es
Estructura						
Rodamientos					71	
Cables						
Niveles de acceso						
Sistema hidraulico						
Tuberias	ľ					
Conexiónes						
Unidad Hidraulica						
Nivel de aceite		1, 1				
Sistema Electrico						
Operación de botoneras				·		
Funcionamiento sensores						
Elementos de iluminacion						
Control de operación						
Estetico						
Acabados						
Pintura						
Etiquetas de seguridad						
* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.						
Comentarios Se instalan 2 viveladoras hidraulicas en buenas condiciones						
2 Duegos de Cepillos 2 lamparas						
Por espacio acupado No se colocas 5 Juegos de tapes sencilos						
Se desan 9 Cliente		1000			A STORY	MP CO
Nombre y firma de quien e	ntrega	WA3			mbre y firma de qui	Incibe.