

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **NO** 01986

Razón social: Ana Maria Martinez Pavlin Fecha: 14 - Abr - 23  
 Responsable de la obra: Ricardo Martinez Rivera # de cliente: 28797 - 21601

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados:   
 Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Handicap 2 est. 2 hp Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	✓		Altura de columnas 4.80 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Serial: 154845
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		
Control de operación	✓		
<b>Estético</b>			
Acabados	✓		
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios

\* Se entrega equipo funcional al 100% Probado con el cliente

José Antonio Ordaz

Nombre y firma de quien entrega

Ricardo Martinez

Nombre y firma de quien recibe