



F	REPORTE DE E	NTREG	A DE EQU	IPO F	Folio: No	01985
Razón social: MarGariTa	Gonzales	Garci	`a //	 _ Fecha: <b>_</b>	2/04/	13
Responsable de la obra:	JOSE ALHGI	EL ALHI	GELES HOE	₹.# de clie	nte: <u>282</u>	67-2065
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de c	orden de com	pra:		
Elevador	Interna	Equip	os entregado	s:	1	
Rampa	Externa	Equip	os pendientes	s:	0	
Modelo de equipo: Honde	Sap unipal	2 HP	Vig	encia de ga	ırantía:	1 año
	Aceptado Rec	hazado		Observa	ciones	12-14-5
Sistema de elevación			1 411		20.0	F
Estructura	/		Altura	de column	0.5 4.8	5 mts
Rodamientos			Cortai	1011 874		
Cables			Serie:	154836	)	-10 V - 3
Niveles de acceso						
Sistema hidráulico	The Part of the Land		Marian E. L.			
Tuberías						
Conexiones				1		-0-4
Unidad hidráulica						
Nivel de aceite	/					A CHICAGO
Sistema Eléctrico		1 12 1				
Operaciones de botoneras						
Funcionamiento sensores						New N
Elementos de iluminación						
Control de operación						
Estético						
Acabados						
Pinturas		V <sub>e</sub> r'in a			THE STATE	
Etiquetas de seguridad						
	es necesario tener	cubierto e	el 100% del co	osto del equ	uipo.	
Comentarios S. L.	alisan Pru	e bus	CON	Peso Q	ueidarde	)
lei equi Po Trai	undrum Cor	recta	mente	56 LE	65	
Comentarios St Rec G( Equi Po Tra 1 Prica al Cii	enice el	Fun 1	ciona ni	erto		

Angeles Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe