

Nombre y firma de quien entrega



Nombre y firma de quien recibe

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

4 74	REPORTE DE EN	TREGA DE EQUIP	Folio: No 01996
Razón social: Arrenda	dora Walmort	Obregion	Fecha: 14 /4 /23
Responsable de la obra:			# de cliente: <u>19157-21868</u>
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra	1002266877
Elevador	Interna	Equipos entregados:	11 Egupos
Rampa	Externa	Equipos pendientes:	
Modelo de equipo: 2 NNA	adoras 2 Juego	<u>s de Sellos</u> Vigen	cia de garantía:
		s de Cepillas u	5 Luegos de Tobes
Condición	Aceptado Recha		Dbservaciones
Sistema de elevación			
Estructura		So Recho	a instalación de
Rodamientos		2 Rampa	Heranicas
Cables		2 Jugar	de sellos
Niveles de acceso		2 wega	de Cepillos
Sistema hidráulico		2 10mg	2570
Tuberías		200 eticion	del Chento
Conexiones		sedavar	7 (10905
Unidad hidráulica		do tope	Sencillos
Nivel de aceite			
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botonera	ıs		
Funcionamiento sensore	S		The state of the s
Elementos de iluminación	n		1796
Control de operación		14	UEVA WAL* M IT DE MEXICO,
Estético		F	BURLOUT TT. 1028
Acabados			
Pinturas (* 14 ABR. 2023
Etiquetas de seguridad			RECITION
* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hace valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.			
Comentarios Salla	Capacitación	er persona	
Tourse Costellan	DOPE	IPROTURED SHI	WHIO ACGAUDAR