

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **NO** 01657

Razón social: Arrendadora walmart Toluca Fecha: 3/11/22

Responsable de la obra: Jorge Jimenez # de cliente: 26266-18224

Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: 1001357529

Equipos entregados:

Equipos pendientes:

Modelo de equipo: R. niveladora Hidraulica 30 000 lbs Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura			
Rodamientos	<u>N/A</u>		
Cables	<u>N/A</u>		
Niveles de acceso			
Sistema hidráulico			
Tuberías			
Conexiones	<u>N/A</u>		
Unidad hidráulica	<u>N/A</u>		
Nivel de aceite			
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras			
Funcionamiento sensores	<u>N/A</u>		
Elementos de iluminación	<u>N/A</u>		
Control de operación			
Estético			
Acabados	<u>///</u>		
Pinturas	<u>///</u>		
Etiquetas de seguridad	<u>///</u>		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios * Se instala niveladora Hidraulica dejando funcional y a nivel
 * Se coloca lampara de andén dejando funcional * Como LAMPARA BOL DE ADO solicita reemplazo.
 * Se colocan sellos en Rampa
 * Se coloca 1 sellos de andén
 * Se colocan topes de andén * Se le dejan a Reciente 7 Juegos

Eduardo mentado
Jorge Jimenez

Nombre y firma de quien entrega



C. Brizuela Pérez
 3/10/2022

Nombre y firma de quien recibe

DI PRO

29/187