

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: <u>CARTONES PONDEROSA, S.A. DE C.V.</u>	Fecha: <u>24/MARZO/23</u>
Responsable de Obra: <u>José Montoya Meza</u>	# de Cliente: <u>24698-21962</u>

Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	
Elevador <input type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Equipos entregados:	<u>TRES PIEZAS</u>
Rampa <input type="checkbox"/>	Externa <input type="checkbox"/>	Equipos pendientes:	

Modelo de equipo: JO.SELLO DE ANDEN 8X10 Vigencia de garantía:

CON CABEZAL SOLIDO

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura			
Rodamientos			
Cables	<u>N/A</u>		<u>*Se realiza instalación de juego de Sello de Andén especial con cabezal Solido</u>
Niveles de acceso			
Sistema Hidráulico			
Tuberías			
Conexiones			
Unidad hidráulica	<u>N/A</u>		
Nivel de aceite			
Sistema Electrico			
Operaciones de botoneras			
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación	<u>N/A</u>		
Control de operación			
Estetico			
Acabados			
Pinturas	<u>N/A</u>		
Etiquetas de seguridad			



Se Recibe Sello de Andén
Gaspar Meza

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios:

Hugo Silva Guerrero
Nombre y firma de quien entrega

José Montoya Meza
Nombre y firma de quien recibe