

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **1069**

Razon social: Sonny Sutton Azkenazi Fecha: 02-05-22

Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 26073-17726

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_

Elevador  Interna  Equipos entregados: 1


Rampa  Externa  Equipos pendientes: \_\_\_\_\_


Modelo de equipo: \_\_\_\_\_ Vigencia de garantia: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		Altura 7.80 MtS
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		Han dicup.
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funcionamiento sensores	<del>N/A</del>		
Elementos de iluminacion	<del>N/A</del>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Estetico</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SE REALIZAN PRUEBAS CON PESO Y SIN PESO EL ELEVADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE. LOS ELEMENTOS MECANICOS SE DEJA EN LA PARTE DE ARRIBA DESENERGIADO.

  
Nombre y firma de quien entrega

 JOSE CERVANTES.  
Nombre y firma de quien recibe