

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **1086**


Razon social: Nueva Elektra del Milenio, SadeCy Fecha: 05/05/2022
 Responsable de la obra: JORGE ALBERTO LUNA TORRES # de cliente 21309-11693


Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados: 1
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Elevador de Carga Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		Altura 7.12 MTS
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Kargen Elektra
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion	NA		
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados	✓		ARQ. FAK A. BENITEZ
Pintura	✓		EKT 9800 FRESNICO
Etiquetas de seguridad	✓		9700 ZACATECAS.

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Pruebas y equipo funciona correctamente


MANUEL PEREZ
 Nombre y firma de quien entrega


JORGE A. LUNA TORRES
 JEFE DE OBRA.
 Nombre y firma de quien recibe