

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0501**


Razon social: ELMEX ILUMINACION QRO Fecha: 4/05/22  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 25872/17470


Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Equipos entregados: \_\_\_\_\_  
 Equipos pendientes: \_\_\_\_\_  
 Modelo de equipo: Carga 3HP. Vigencia de garantia: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	/		Altura 9.83 mts
Rodamientos	/		
Cables	/		Carga tipo Discap
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	/		
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminacion	/		
Control de operación	/		
<b>Estetico</b>			
Acabados	/		
Pintura	/		Juan
Etiquetas de seguridad	/		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios **\* SE HACEN PRUEBAS DEJANDO EL ELEVADOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE \* SE DEJAN ETIQUETAS DE SEGURIDAD AL CLIENTE**

  
**DAVID GUTIERREZ**  
 Nombre y firma de quien entrega

  
**Juan Miguel**  
 Nombre y firma de quien recibe