

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **1106**

Razon social: NUA ELEKTRIA DEL MILENIO Fecha: 27-MAYO-2022
 Responsable de la obra: ING. CECIA ZAMORA # de cliente 24202-15214

Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: Equipos entregados: Equipos pendientes: Modelo de equipo: CARGA 3 Est. Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		Altura 9.22 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Carga Elektra
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		EKT-3023 OAVACA MINA
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion	✓		APD JESÚS ANTONIO BENÍTEZ
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO, CORRECTAMENTE.
 * QUEDA PENDIENTE 3 DISPLAYS. UNO POR CADA ESTACION

* PENDIENTE 4 JALADERAS PARA PUERTAS 3er Acceso
Pro Salvador
 Nombre y firma de quien entrega
Ing. Cecilia Zamora EKT
 Nombre y firma de quien recibe
 Se recibe equipo en funcionamiento, a resguardo de red unica