

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **1089**

Razon social: inteli servicios SA DE CV Fecha: 26-05-22
 Responsable de la obra: Andrés Neirel B. # de cliente 24120-15106

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra: 1
 Equipos entregados: 2
 Equipos pendientes: 1
 Modelo de equipo: Rampas TRS Vigencia de garantía:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>capacidades de personal</i>
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sistema hidraulico			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>/</i>
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>/</i>
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Elementos de iluminacion	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Estetico			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>/</i>
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: *Se entregan 2 equipos probados con peso por el cliente sin detalles en instalación. quedan pendientes calcomenies se programaran en servicio que ayga a la zona*

José Luis Jones
 Nombre y firma de quien entrega

ARN
 Nombre y firma de quien recibe