


REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **Nº 01970**


Razón social: Regional de Pavimentos y Construcciones Fecha: 11 - Mayo - 2023
 Responsable de la obra: Antonio Plata # de cliente: 28640-21190


Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados: 1
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Elevador CBEW y puertas Automáticas de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		80 litros Iso 68 Hidráulico
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		 16-05-23
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		
Control de operación	✓		
Estético			
Acabados	✓		
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se realizan Prueba funcionando Correctamente
 NOTA: QUEDA PENDIENTE DE QUITAR PELICULAS DE PROTECCION POR TRABAJOS DE CIERRE EN AREA DE PUERTAS


 Nombre y firma de quien entrega


 Nombre y firma de quien recibe