



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO Folio: NO Razón social: EPL MCR S. A DE CU Fecha: 13/05 Responsable de la obra: 1/054 Angel Mageles # de cliente: 28542-21007 Tipo de entrega: # de orden de compra: Tipo de equipo: Elevador Interna Equipos entregados: 1 UWD Equipos pendientes: Rampa Externa Modelo de equipo: CRUW CON PLETO Vigencia de garantía: 1 and **Observaciones** Condición Aceptado Rechazado Sistema de elevación Estructura NEWY 4 ELECTRO IMANES Rodamientos TOPES MUCHETICOS Cables Niveles de acceso Sistema hidráulico SE Ocupa Cantion numbera **Tuberías** Conexiones del Mecanismo Por Tipo Unidad hidráulica madera Nivel de aceite Sistema Eléctrico Operaciones de botoneras dueda a Ti auctoi En Funcionamiento sensores Elementos de iluminación Se deura Pericona de Panch Control de operación Estético of de necessis no ofe Tireson del Acabados Pinturas IVax Etiquetas de seguridad * Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo. de Elwader Funcionando Comentarios Se ase Chinegy Correcty a funcionamiento Le espica al cliente MENTE Acquisan Ruchas con Peso Quedando Funcionando 96 Correcta mente

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe