

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

1105/24

Razón social: DEVELOPMENTAL CREATIVE Fecha: ~~29/3/2021~~

Responsable de la obra: JOSÉ DAZU ANGULO # de cliente: 29343/22077

Tipo de equipo:  Tipo de entrega:  # de orden de compra:

Elevador  Interna  Equipos entregados:

Rampa  Externa  Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Elevador de carga Vigencia de garantía:

2 ESTACIONES CON PIÉTO

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		Se den pedida de Alucobon de techo a petición del cliente.
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		También con Comandos
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad			

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios SE REALIZAN PRUEBAS CON PESO Y SIN PESO SE LE ES Plica al cliente el funcionamiento quedando en funcionamiento el equipo

JOSÉ DAZU ANGULO  
Nombre y firma de quien entrega

ALBA ENRIQUE FERRERA  
Nombre y firma de quien recibe