

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: GISELA BANDERAS PENALOZA Fecha: 25-04-24
 Responsable de la obra: _____ # de cliente: 19095/874 5

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados:

Rampa Externa Equipos pendientes:


Modelo de equipo: HANDIGAP 3 ESTACIONES Vigencia de garantía:


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios SE REALIZARON PRUEBAS CON PESO Y SIN PESO. EL ELEVADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICOS ESTAN EN BUEN ESTADO. AREA DE SERVICIO 427229091


 Nombre y firma de quien entrega

Gisela Banderas P.

 Nombre y firma de quien recibe