

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Pueblo bonito San miguel d Allende Fecha: 27/03/24
 Responsable de la obra: Jorge Jimenez # de cliente: 29964-22345

Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Elevador <input checked="" type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Equipos entregados:	<input style="width: 100px; text-align: center; value: 1;" type="text"/>
Rampa <input type="checkbox"/>	Externa <input type="checkbox"/>	Equipos pendientes:	<input style="width: 100px;" type="text"/>

Modelo de equipo: Elevador montaplatos Vigencia de garantía:
U.H de 2HP

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		EN EL ENTREPANO INTERIOR DE LA CABINA EL ACABADO DE ACERO INOXIDABLE SE MUESTRA CON IRREGULARIDADES Y BAJA CALIDAD LAS ESQUINAS O ARISTAS DE CABINA SE ENCUENTRAN MAL TERMINADAS Y EL ACABADO DEFICIENTE. PARA CONOCIMIENTO DEL ARQ. ANTONIO BENITEZ RESPONSABLE DEL EQUIPO.
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se instala elevador monta platos dejandolo funcional y en buenas condiciones
 * Se hacen pruebas de botoneras, de ascenso y descenso
 * se hacen pruebas bajada manual
 * se hace limpieza en general

Jorge Jimenez
 Nombre y firma de quien entrega

Ing. Camilo Franco
 Nombre y firma de quien recibe CON COMPARTIDAS
 P.B.