

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 2° ESTACIÓN

X2- ACCESO FRONTAL A DOS HOJAS
ACCESO:
A1.- 1.30M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- CABINA COLOR: SILVER METALLIC

X12- CRISTAL CLARO- ESMERILADO
(PARTE BAJA)

X13- CABINA DESARMADA

X14- COLUMNAS COMPLETAS



RAZON SOCIAL: **FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **13896**

NOMBRE:
Arq. Silver Stein Segura

UBICACIÓN: **Las Maderas de San Marcos, Lazaro Cardenas #197, Guelatao, Santa Lucia del Camino Oaxaca**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.94 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **Delgada**

FIRMA:

EQUIPO

OAX-002-L