

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Nº

20328

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-QUERÉTARO DIRECCIÓN QUERÉTARO, KM 175+494 EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO

LADA SIN COSTO: 01 800 63 30 332 / 01 800 83 80 850

| RAMPA ELEVADOR ENTREGA INTERNA ENTREGA CLIENTE | | | | | |
|---|----------|-------------------------|-----|--------------|---|
| RAZÓN SOCIAL Celia Rueda Andrade RESPONSABLE DE OBRA Agustin Canado | | | | | FECHA //- 06-21 NO. DE CLIENTE //1529 |
| | ACEPTADO | RECHAZADO | N/A | REPARAR | DESCRIPCIÓN |
| MECÁNICO | ACE IADO | , acon rendo | | | |
| CARROS | 1 | | | | |
| CABLES | 1 | TO THE | | | |
| NIVEL DE PLATAFORMA | / | HERE THE PARTY NAMED IN | | | |
| CABLE DE UNIDAD | 1 | | | | |
| TUERCAS DE SEGURIDAD | - | | | | |
| HIDRÁULICO | | | | | 以自己和公司的国际中国 |
| UNIDAD HIDRÁULICA | 1 | A 255 | | | |
| VÁLVULA SOLENOIDE | / | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO | / | 7 | | | 1 |
| CILINDROS | / | 7 | | | Ivan Jury f |
| NIVEL DE ACEITE | / | | | | |
| ESTÉTICO | | | | | That I have a |
| ACABADOS | / | | | | |
| ETIQUETAS | / | | | | |
| PINTURA | / | | | | |
| ELÉCTRICO | | | | | district the second |
| INTERRUPTORES DE LÍMITE | | | | 12.20 | 生化/全面的电话用表面 |
| CONTROLES (BOTONERA) | / | | | STREET, ST | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |
| LUZ DE ALERTA | / | | | | |
| SENSORES DE PRESENCIA | N-A | | | | Manual Brown Boltz all and a second |
| CABLE VIAJERO | / | HOTEL | | STATE OF THE | |
| | | De Tolando | | | |
| NOTAS | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN