

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Folio: **1243**

Razon social: Constructora Maiz Mier Fecha: 21/6/22  
 Responsable de la obra: Agustin Camacho # de cliente 25AS-16529  
 Tipo de equipo:                      Tipo de entrega:                      # de orden de compra:   
 Elevador                       Interna                       Equipos entregados:   
 Rampa                       Externa                       Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Elevador carga semi completa Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	/		Altura 5.60 mts
Rodamientos	/		
Cables	/		Carga
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	/		
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	/		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminacion	/		
Control de operación	/		
<b>Estetico</b>			
Acabados	/		
Pintura	/		
Etiquetas de seguridad	/		Juan Jimenez

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
Pendiente llave en botonera.

  
Agustin Camacho  
 Nombre y firma de quien entrega

  
Héctor Favita Canales  
 Nombre y firma de quien recibe