

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Martela Adela Gonzalez Lopez Fecha: 31-05-23  
 Responsable de la obra: Benjamin Hernandez # de cliente: 28615-21095

Tipo de equipo:                      Tipo de entrega:                      # de orden de compra:   
 Elevador                                            Interna                                            Equipos entregados:                      (1) ONO  
 Rampa                                            Externa                                            Equipos pendientes:                      (0)

Modelo de equipo: HANDICAP 3 HP                      Vigencia de garantía:   
2 Estaciones - 220 volts - 5.95 mts Recorrido

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		<del> </del>
Funcionamiento sensores			N/A
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		Se entrega a cliente

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.  
 Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios \*Se entrega Elevador funcionando correctamente  
\*Se hacen Pruebas correspondientes frente a cliente

Juan Diego P. U.  
Juan Diego Pichardo Usg  
 Nombre y firma de quien entrega

Benjamin Hernandez Lopez  
 Nombre y firma de quien recibe