

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Controladora Mabe SA DE CV Fecha: 19-06-24  
 Responsable de la obra: Juan Daniel Benítez Y. # de cliente: 31609-24306

Tipo de equipo:  Tipo de entrega:  # de orden de compra:

Elevador  Interna  Equipos entregados:  1

Rampa  Externa  Equipos pendientes:

Modelo de equipo: elevador Tipo V2 Vigencia de garantía:  1 año  
motor 7.2 Hp puertas automaticas

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Estético</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Se entregan etiquetas</u>

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se realizan pruebas correspondientes con peso y sin peso el elevador queda funcionando correctamente. Se hacen varias observaciones p/ Antonio

Agustin Camacho A  
Nombre y firma de quien entrega

Juan Daniel Benítez Y.  
Nombre y firma de quien recibe