


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 01418

Razón social: COMERCIAL CENTENARIO DOLOREZ S.A. de Fecha: 07-07-2022

Responsable de la obra: PEDRO LOPEZ # de cliente: 19197-18611

Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	<input type="text"/>
Elevador <input type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Equipos entregados:	<input type="text"/>
Rampa <input checked="" type="checkbox"/>	Externa <input checked="" type="checkbox"/>	Equipos pendientes:	<input type="text"/>
Modelo de equipo: <input type="text"/>	Vigencia de garantía:		<input type="text"/>

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	✓		Altura 6.40 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Aufus
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	NA		
Control de operación	✓		
<b>Estético</b>			
Acabados		PENDIENTE	
Pinturas		PINTURA	
Etiquetas de seguridad			JUVILY -

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
El equipo quedo Funcionando  
SE LE DESA EL QUIT DE PINTURA

PEDRO LOPEZ

Nombre y firma de quien entrega

Christian Rayos O.

Nombre y firma de quien recibe