

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Trama Creativos S.Adecu FECHA: 13/07/2023 DETERMINANTE: _____
 RESPONSABLE DE OBRA: Emilio Salas # DE CLIENTE 29732 # DE SUCURSAL 22579

TIPO DE RAMPA:

PZAS 1 PZAS PZAS PZAS PZAS
 MINI DOCK MECANICA DE ANDEN HIDRAULICA DE ANDEN ESTACIONAMIENTO TIJERA DE ANDEN
 PZAS PZAS 2 PZAS PZAS
 SELLOS DE ANDEN LAMPARA DE ANDEN TOPES DE ANDEN CEPILLOS DE ANDEN

DE ORDEN DE COMPRA: _____ TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: 0
 MODELO DE EQUIPO: Nivelador mecanica # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA			
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO			
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Se deja a resguardo de cliente 1 mecanica de anden.
Se reprograma visita para instalación.

 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.