


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Luis Alberto Romero Meza Fecha: 22/7/23  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente: 28765-21286

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: 1  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: 0

Modelo de equipo: Elevador Para discapacitados Vigencia de garantía: \_\_\_\_\_  
3 HP - 2 Est - 220 volts  
6. mts recorrido - 500 kg


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		<u>Juan Surg</u> 
Control de operación			
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios: se realizaron pruebas con y sin carga

Fernando Arce   
 Nombre y firma de c... entrega

Luis Alberto Romero Meza   
 Nombre y firma de quien recibe