

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: N° 01465

Razón social: Servicios MAREL Sa de CV Fecha: 27-07-22  
 Responsable de la obra: GUSTAVO CÁRDENAS FLORES # de cliente: 24380-15443

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados:   
 Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Elevador Carga / Dis Vigencia de garantía:

| Condición                   | Aceptado | Rechazado | Observaciones   |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Sistema de elevación</b> |          |           |                 |
| Estructura                  | ✓        |           | Altura 7.35 mas |
| Rodamientos                 | ✓        |           |                 |
| Cables                      | ✓        |           | Handicaps       |
| Niveles de acceso           |          |           |                 |
| <b>Sistema hidráulico</b>   |          |           |                 |
| Tuberías                    | ✓        |           |                 |
| Conexiones                  | ✓        |           |                 |
| Unidad hidráulica           | ✓        |           |                 |
| Nivel de aceite             | ✓        |           |                 |
| <b>Sistema Eléctrico</b>    |          |           |                 |
| Operaciones de botoneras    | ✓        |           |                 |
| Funcionamiento sensores     | ✓        |           |                 |
| Elementos de iluminación    | ✓        |           |                 |
| Control de operación        | ✓        |           |                 |
| <b>Estético</b>             |          |           |                 |
| Acabados                    | ✓        |           |                 |
| Pinturas                    | ✓        |           |                 |
| Etiquetas de seguridad      | ✓        |           |                 |

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: EXCELENTE SERVICIO, TRABAJARON DE FORMA CORRECTA Y PROFESIONAL. POR CUESTIÓN DE PROFUNDIDAD DE LA FOSA (0.30) Y TENDRIA QUE TENER 20CMS NOSOTROS INSTALAREMOS UN AUMENTO PARA LOS COOY LOVER.

  
José Antonio Ojeda R.  
 Nombre y firma de quien entrega

Tono

  
GUSTAVO CÁRDENAS F.  
 Nombre y firma de quien recibe