

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmart FECHA: 02-08-23 DETERMINANTE: 7471  
 RESPONSABLE DE OBRA: TORRES AYALA RAMÓN # DE CLIENTE: 29157 # DE SUCURSAL: 22762

**TIPO DE RAMPA:**

4 PZAS MINI DOCK      \_\_\_\_\_ PZAS MECANICA DE ANDEN      \_\_\_\_\_ PZAS HIDRAULICA DE ANDEN      \_\_\_\_\_ PZAS ESTACIONAMIENTO      \_\_\_\_\_ PZAS TIJERA DE ANDEN  
 \_\_\_\_\_ PZAS SELLOS DE ANDEN      \_\_\_\_\_ PZAS LAMPARA DE ANDEN      8 PZAS TOPES DE ANDEN      \_\_\_\_\_ PZAS CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: 1002762692 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 4 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: Minidock Mecanica 30000LB # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

| Condicion                   | Aceptado | Rechazado | Observaciones  |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| <b>Sistema de elevación</b> |          |           |  |
| ESTRUCTURA                  | ✓        |           | * Se realizo instalación de Cuatro minidock mecanicos 30.000 LBS con juegos de bumpers cada uno.                       |
| RODAMIENTOS                 | N/A      |           |  |
| NIVELES DE ACCESO           | N/A      |           |  |
| CABLES                      | N/A      |           |  |
| <b>Sistema Hidráulico</b>   |          |           |  |
| CIRCUITO HIDRÁULICO         | N/A      |           | * Quedan funcionando correctamente los equipos sin de fallos de instalación<br>* Se hicieron pruebas frente al cliente |
| CONEXIONES                  | N/A      |           |  |
| UNIDAD HIDRÁULICA           | N/A      |           |  |
| NIVEL DE ACEITE             | N/A      |           |  |
| <b>Sistema Eléctrico</b>    |          |           |  |
| OPERACIONES DE BOTONERAS    | N/A      |           | * Se capacita al personal para el buen uso de los equipos  |
| CONTROL DE OPERACIÓN        | N/A      |           |  |
| ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN    | N/A      |           |  |
| <b>Estético</b>             |          |           |  |
| PINTURA                     | ✓        |           | * Soldaduras detalladas.   |
| ETIQUETAS DE SEGURIDAD      | ✓        |           |  |

\* Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Hugo Alonso Silva G  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NO COMPARTIR CON SELLO  
Torres Ayala Ramón  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
 02/08/2023

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.