


## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Wal-mar FECHA: 04/08/2023 DETERMINANTE: 1663  
 RESPONSABLE DE OBRA: El momental # DE CLIENTE: 29154 # DE SUCURSAL: 22616

**TIPO DE RAMPA:**

PZAS MINI DOCK      PZAS MECANICA DE ANDEN      PZAS HIDRAULICA DE ANDEN      PZAS ESTACIONAMIENTO      PZAS TIJERA DE ANDEN  
 4 PZAS - 2 Jgs SELLOS DE ANDEN      2 PZAS LAMPARA DE ANDEN      4 PZAS TOPES DE ANDEN      PZAS CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: 1002266878 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 8 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: \_\_\_\_\_ # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA			* Se instalaron 2 Juegos de Sellos, 2 cabezales.
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			* Se instalaron 2 Lámparas de andén
CABLES			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			* Quedan bien ajustados sin detalles funcionando correctamente.
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			* SE INSTALO 1 JUEGO DE TOPES SE DEJA A RESGUARDO 3.
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

\* Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

**COMENTARIOS:**

NO SE COLOCARON LOS DEMAS TOPES DE CAMIOLETAS Y ANDEN POR LA SITUACION CLIMATOLOGIA DE LA ZONA, FAVOR DE ABRIR A REPROCESAR LA INSTALACION DE LO FALTANTE.

  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

**DC INGENIERIA Y ARQUITECTURA**  
 DIEGO OSORNO VELAZQUEZ  
 04/08/2023  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. SUPERVISION**

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener el cubierto el 100% del costo del equipo.