

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02035

Razón social: CONSTRUCTORA MAYPE Fecha: 17.07.2024

Responsable de la obra: Ing. Luis Diego Salazar Corona # de cliente: 30261-23368

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados: 1 ELEVADOR

Rampa Externa Equipos pendientes:

Modelo de equipo: CREW V2 - P. FAPO Vigencia de garantía: 1 AÑO

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>ARQ JESÚS A. BENVENIR</u>
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>17.07.24</u>
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>CLIENTE POSTERIOR PERICULAS DE</u>
Pinturas	<u>Obs.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>PROTECCION</u>
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios • se solicita ver la posibilidad de cubrir la pantalla por la parte posterior y la marpa.
 • El sistema de puertas automáticas y ~~sensores~~ NO ESTAN EN GARANTIA DEBIDO A LAS REPETIDAS OCAIONES EN QUE SE MOJAZON LOS COMPONENTES.

• se marcaron detalles estéticos en las cajas de descargas individuales respaldadas en fotos.

ARQ JESÚS A. BENVENIR
 Nombre y firma de quien entrega

Luis Diego Salazar Corona
 Nombre y firma de quien recibe

Ing. Aldo Corroza Jorge Jimenez