

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Juan Ignacio Redilla Robledo Fecha: 25-06-21


Responsable de la obra: _____ # de cliente: 26355-25590

Tipo de equipo: _____ Tipo de entrega: _____ # de orden de compra: —

Elevador Interna Equipos entregados: 2

Rampa Externa Equipos pendientes: —

Modelo de equipo: Bambas TR Evolución Vigencia de garantía: —


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		Cambio físico de ...
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		2 pares de empujadores con
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		11 cables y botones luminosos
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		de 11 niveles.
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>		4 mts tubo de empujador
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		fornido - 1 catapulta de
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>		SOPSA 100/100
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		Todo se está funcionando
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>		revisado por el cliente
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		Juan Jurg 
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios se entregan 2 rampas funcionales probadas en presencia del cliente sin defecto alguno. Capacitación para el uso correcto de las rampas


Nombre y firma de quien entrega


Nombre y firma de quien recibe