


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Grupo Zorro Albarrotero Fecha: 04-07-24  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente: 30363-25588

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: 1  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: 0

Modelo de equipo: Tijera de Anden 6000 LRS Vigencia de garantía: \_\_\_\_\_  
Unidad Hidráulica 5 HP

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		Se entrega Rampa Funcional con Pruebas en Presencia del Cliente
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>		Se deja sin Detalles
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		Se capacita a Personal de Buen Funcionamiento del equipo
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		Puan Jung 
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Estético</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios

Jorge Estrella  
 Nombre y firma de quien entrega

Abner Hoc. C. 04.07.24  
 Nombre y firma de quien recibe