


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Resinas Sintéticas, SA. DE C.V. Fecha: 1/09/23  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente: 29381-22118

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: \_\_\_\_\_  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: \_\_\_\_\_


Modelo de equipo: Elevador de carga UH 10 Hp Vigencia de garantía: \_\_\_\_\_  
11:40 mts

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		* Se cambia Válvula de UH 10Hp
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		
Conexiones	/		→ Pintura sobrante
Unidad hidráulica	/		quedar a resguardo del
Nivel de aceite	/		cliente para retoques
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		Juan Jory 
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se hacen pruebas con peso y sin peso dejandolo funcional y operando correctamente  
→ se explica funcionamiento del equipo asi mismo dandole las observaciones correspondientes de uso

Jorge Jimenez   
 Nombre y firma de quien entrega

MJA  
MIG. GERARDO MOISES MIZ AUN  
 Nombre y firma de quien recibe