

RAMPA ELEVADOR ENTREGA INTERNA ENTREGA CLIENTE

RAZÓN SOCIAL TARQUIDIS

RESPONSABLE DE OBRA Ing. J. Jesús Assaf C.

FECHA 2/OCT/2020

NO. DE CLIENTE 21639-12106

| | ACEPTADO | RECHAZADO | N/A | REPARAR | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|----------|-----------|-----|---------|------------------|
| MECÁNICO | | | | | |
| CARROS | / | | | | Altura 12.95 MTS |
| CABLES | / | | | | Discap. |
| NIVEL DE PLATAFORMA | / | | | | |
| CABLE DE UNIDAD | / | | | | |
| TUERCAS DE SEGURIDAD | / | | | | |
| HIDRÁULICO | | | | | |
| UNIDAD HIDRÁULICA | / | | | | |
| VÁLVULA SOLENOIDE | / | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO | / | | | | |
| CILINDROS | / | | | | |
| NIVEL DE ACEITE | / | | | | |
| ESTÉTICO | | | | | |
| ACABADOS | / | | | | |
| ETIQUETAS | / | | | | |
| PINTURA | / | | | | |
| ELÉCTRICO | | | | | |
| INTERRUPTORES DE LÍMITE | / | | | | |
| CONTROLES (BOTONERA) | / | | | | |
| LUZ DE ALERTA | N/A | | | | |
| SENSORES DE PRESENCIA | N/A | | | | |
| CABLE VIAJERO | / | | | | |

Ruano lozano



NOTAS: Queda pendiente soporte de la parte superior para ligar estructura. Equipo funcionando perfectamente. Falta aval para la estructura. Solicita de por TecnoRampa.

David Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA

Ing. Assaf
NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN