


REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razon social: SEICA NACIONAL Fecha: 16-10-2021
 Responsable de la obra: PEDRO LOPEZ # de cliente 21294-16689
 Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:
 Elevador Interna Equipos entregados: ENTREGA
 Rampa Externa Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: ELEVADOR DE CARGA H 104P Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		Altura 9.50 MAS
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Carga
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	KA ✓		
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados			Grupos menores en cabina, parte inferior dentro cabina
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		Etiquetas

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
 o la conexión eléctrica no está directa; se realizó arreglo provisional


 Jonathan Romero Desas
 Nombre y firma de quien entrega


 PEDRO LOPEZ
 Nombre y firma de quien recibe