


REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02292

Razón social: Nuev Elektra del milenio Fecha: 30/9/22
 Responsable de la obra: Oswaldo Montecristal Acosta # de cliente: 26724-18563

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:
 Elevador Interna Equipos entregados:
 Rampa Externa Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: _____ Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		EIA 278 VIZCAINO, P.C.S.
Nivel de aceite	/		APD JUAN A. BENÍTEZ CRUZ
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios

Fernando Torres
 Nombre y firma de quien entrega

Oswaldo Montecristal Acosta
 Nombre y firma de quien recibe