

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02182


Razón social: Hector Basañez Fecha: 17-10-22
 Responsable de la obra: Hector Basañez # de cliente: 25279-19359

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados: 1
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Hardi por semi completa Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Se entrega equipo funcionando correctamente
se hacen pruebas y se deja listo para ser operado
por el cliente


Hector Estrella
 Nombre y firma de quien entrega


Hector Basañez
 Nombre y firma de quien recibe