

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: NO 02177

Razón social: Emerson Alonso Davis Yañez Fecha: 17-10-22
 Responsable de la obra: Alonso Davis Yañez # de cliente: 22669-13344

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:
 Elevador Interna Equipos entregados:
 Rampa Externa Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Carg9 Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		<u>se las queda el cliente</u>

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
se entrega Elevador funcionando correctamente
se le entrega a calcomanías a cliente Posteriormente el 19 de octubre

Juan Diego P.V.
Juan Diego Pichardo Ues9
 Nombre y firma de quien entrega

Alonso Davis Yañez
 Nombre y firma de quien recibe