

REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: CENTRO INMOBILIARIO DE BAYO FECHA: 02-09-2024
 RESPONSABLE DE OBRA: PEDRO LOPEZ # DE CLIENTE 24772 # DE SUCURSAL 25494

TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP CREW V2 AUTOS CARGA PUERTAS HIDRAULICAS
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS ALTURA DE COLUMNAS: 5.5 MTS VOLTAJE: 110 V 220 V 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: 3.3 MTS
 HP: 2 3 5 7.2 10 15 20 MODELO DE EQUIPO: HANDICAP UNIDAD 2 HP
 # DE ORDEN DE COMPRA: _____ EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: _____
 NÚMERO DE SERIE: 155279 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones	
Sistema de elevación				
ESTRUCTURA	✓		 02/09/24	
RODAMIENTOS	✓			
CABLES	✓			
NIVELES DE ACCESO	✓			
Sistema Hidráulico				
TUBERIAS	✓			
CONEXIONES	✓			
UNIDAD HIDRAULICA	✓			
NIVEL DE ACEITE	✓			
Sistema Eléctrico				
OPERACIONES DE BOTONERAS	✓			
FUNCIONAMIENTO SENSORES	NA			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	NA			
CONTROL DE OPERACIÓN	✓			
Estético				
ACABADOS				
PINTURAS	✓			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓			
Dispositivos de seguridad				
VALVULA PARA CAIDAS	✓			
MICROS DE PUERTAS	NA			
PANEL DE SEGURIDAD	✓			
PARO DE EMERGENCIA	✓			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: Equipo Funcionando.

PEDRO LOPEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Depi Real
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE