


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Juan Bautista Fecha: 19/10/2021  
 Responsable de la obra: Juan Bautista # de cliente 19604-9424  
 Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: \_\_\_\_\_  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: electro Imanes de Puertas  
 Modelo de equipo: handicap Vigencia de garantía: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	✓		Altura 5.00 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Handicap
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación	✓		
<b>Estetico</b>			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		Jury 

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

**Comentarios**  
 Se realizaron Prebas con el cliente asi como tambien la operacion del elevador.  
 Queda pendiente electro Imanes de puertas  
 Se le entrego placa de peso al cliente no se coloca

Fernando Arcos  
 Nombre y firma de quien entrega  
Antonio Navarrete

Juan Bautista  
 Nombre y firma de quien recibe