



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razon social: Industrial del Puerto s. de R. I de L. V Fecha: 28/10/21  
 Responsable de la obra: Fernando Arco # de cliente 13782-16089  
 Tipo de equipo:                      Tipo de entrega:                      # de orden de compra:   
 Elevador                       Interna                       Equipos entregados:   
 Rampa                       Externa                       Equipos pendientes: Sin pendientes  
 Modelo de equipo: Elevador de carga Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	✓		Altura 7.20 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Carga 4 postes
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion			No trae
Control de operación	✓		
<b>Estetico</b>			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		Jury 

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
SE OPERO EL EQUIPO CON CARGA Y SE OBSERVO EL FUNCIONAMIENTO CORRECTIVO.

  
Fernando Arco  
 Nombre y firma de quien entrega

  
Ricardo Castro  
 Nombre y firma de quien recibe  
Asso Buro