


REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Nueva Elektra del milenio Fecha: 29/10/2021
 Responsable de la obra: _____ # de cliente 24202-15936

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:
 Elevador Interna Equipos entregados:
 Rampa Externa Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Carga Vigencia de garantia:

| Condicion | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Sistema de elevacion | | | |
| Estructura | ✓ | | |
| Rodamientos | ✓ | | |
| Cables | ✓ | | |
| Niveles de acceso | ✓ | | |
| Sistema hidraulico | | | |
| Tuberias | ✓ | | |
| Conexiones | ✓ | | |
| Unidad Hidraulica | ✓ | | |
| Nivel de aceite | ✓ | | |
| Sistema Electrico | | | |
| Operación de botoneras | ✓ | |  EKT MORDZINTA. SUL 143 |
| Funcionamiento sensores | ✓ | | |
| Elementos de iluminacion | ✓ | | |
| Control de operación | ✓ | | |
| Estetico | | | |
| Acabados | ✓ | | |
| Pintura | ✓ | | |
| Etiquetas de seguridad | ✓ | | Berit-2 |

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios

Antonio Navarrete
 Nombre y firma de quien entrega

Juan Carlos Polo R.
 Nombre y firma de quien recibe